


Relatório Matriz de Citricidade - Customizado GSC

Descrição: este guia mostrará como preencher o modelo de relatório de Matriz de Citricidade, para o cálculo da citricidade dos equipamentos.

1. Clique no menu "Relatórios" na aba superior;
2. Cliquem em "Relatório Matriz de Citricidade";
3. Preencha as informações;
4. Clique no botão "Gerar Arquivos";
5. O download do documento será feito automaticamente.



Relatório de Criticidade

Unidade*

Selecione

Clientes*

Selecione

Situação

× Disponível

× Não Disponível

×

GERAR ARQUIVOS

Revision #3

Created 15 May 2023 18:35:13 by Paloma

Updated 15 May 2023 18:40:33 by Paloma